


PureSolid Základný olej

PureSolid Grudieröl



technický list
1300 - 1304
01/2014

Všeobecne:

Základný olej KREIDEZEIT – pure solid – neobsahuje ani rozpúšťadlá ani vodu, ale pozostáva výlučne z prírodných olejov a živíc. Podiel pevných látok je 100% (=>“pure solid“). Vďaka malým rozmerom svojich molekúl (cca 1/50 veľkosti molekúl syntetických živíc) vniká ľanový olej mimoriadne hlboko do podkladu a vystiela póry v dreve. Tak je zabezpečené vynikajúce spojenie s ďalšími olejovými nátermi.

Použitie:

Jediné ošetrovanie pre menej namáhané povrchy v interiéri (drevo, korok, kameň), napr. stenové panely a nábytok.

Základný náter pre ďalšie nátery olejovými lazúrami a zahustenými olejovými farbami KREIDEZEIT v interiéri a exteriéri.

Vlastnosti:

- ❖ bez rozpúšťadiel a vody, veľmi výdatný
- ❖ schopný difúzie, antistatický, teplý na dotyk
- ❖ transparentný, medový odtieň
- ❖ ľahko spracovateľný a opraviteľný
- ❖ vynikajúca prenikavosť
- ❖ odolný slinám a potu podľa DIN 53160
- ❖ vhodný na ošetrovanie detských hračiek (spĺňa DIN EN 71, časť 3)
- ❖ nekrehne a nepraská
- ❖ odpudzuje vodu a nečistoty
- ❖ dlhý čas na spracovanie

Zloženie:

Ľanový olej, drevný olej, zahustený ľanový olej, zahustený drevný olej, bezolovnaté vysušujúce látky.

Vhodné nástroje:

Bavlnené valčeky s krátkym vlasom alebo ploché štetce.

Spracovanie:

Podklad musí byť neošetrený, čistý, suchý, bez masnoty, chemicky neutrálny a nasiakavý. Teplota pri spracovaní min. 10°C.

Balenia s rôznymi číslami šarží pred spracovaním spolu premiešať. Odporúča sa urobiť skúšobný náter na skrytých miestach, aby sa predišlo eventuálnej zmene farby podkladu. Základný olej sa nesmie na povrchy nalievať!!!

1. Príprava

Neošetrené drevo vyčistiť, obrúsiť (P 120 – 180), hrany zaobliť a zbaviť prachu.

2. Natieranie

Pre základovanie sa základný olej KREIDEZEIT – pure solid – nanáša jedenkrát, ako jediné ošetrovanie jeden až dvakrát s medzisúšením. Pred druhým nanosením môže byť potrebné prebrúsenie.

Pri druhom nanášaní sa má základovací olej nanášať **vo všeobecnosti veľmi úsporne**.

Základný olej KREIDEZEIT – pure solid – rovnomerne naniesť bavlneným valčekom, handrou alebo štetcom. Po 20 – 30 minútach pôsobenia celú ošetrovanú plochu **dôkladne vydrhnúť** suchou, chlpy nepúšťajúcou handrou, pokiaľ nie je povrch rovnomerne hodvábnne matný.

Pri drhnutí **dbať na nulovú vzdialenosť od presahov**, lebo inak zostanú lesklé, resp. lepkavé miesta.

Základný olej KREIDEZEIT – pure solid – musí dokonale preniknúť do dreva a nesmie na dreve tvoriť vrstvu.

3. Medzibrúsenie (možnosť)

Medzibrúsenie brúsnym papierom je potrebné len vtedy, ak sa po vykonanom základnom nátere vztýčia vlákna dreva a povrch je po vyschnutí drsný. Brúsenie urobiť brúsnym papierom (zrornosť P 180 – 220) v smere vlákien.

Po brúsení dôkladne zbaviť prachu.

4. Ošetrovanie voskom

Naolejované plochy vo všeobecnosti vystačia bez voskovania. Pre zvýšenie lesku sa môžu najskôr po 48 hodinách ošetriť emulziou karnaubského vosku KREIDEZEIT (výr.č. 420). Na to rozriediť emulziu v pomere 1 : 1 vodou, rovnomerne a tenko naniesť, nechať uschnúť a vyleštiť.

Pred týmto ošetrovaním sa odporúča povrch vyčistiť zvlhka vodou s trochu Marseilleho mydla (výr.č. 220) kvôli lepšiemu spojeniu s voskom.

Prebytky sa javia ako mokré lesklé miesta a mláky. Neodstránené prebytky nepreschnú, zostanú lepkavé a spôsobujú rozdielny lesk. Tieto miesta nepretierať, ale odstrániť škrabkou alebo 5% sódnym lúhom a znovu ošetriť.

Riedenie:

Pri veľmi nízkych teplotách, veľmi málo savom dreve (napr. dub) a povrchoch, ktoré neboli vydrhnuté, sa odporúča zriedenie oleja 20 – 50% terpentínového balzamu KREIDEZEIT (výr.č. 447).

Uvedené údaje boli stanovené podľa najnovších našich skúseností. Naše slovné a písomné rady nezbavujú spracovateľa, užívateľa daného výrobku jeho zodpovednosti preskúšať si vhodnosť výrobku a správnosť farebného odtieňa pre zamýšľané použitie (skúšobný náter). U nového nákladu alebo zmenách výrobku strácajú tieto texty svoju platnosť.

alfa natur, s.r.o. ŽILINA, výhradný dovozca pre SR
tel.: 041/51 66 286, mobil : 0907 173 424, www.kreidezeit.sk

Doba schnutia:

Materiál je suchý a vhodný na ďalší náter sebou samým po cca 24 hodinách pri 20°C a 60% vlhkosti vzduchu. Vysoká vlhkosť vzduchu, chlad, trieslovinu obsahujúce podklady (dub a iné) a veľké použité množstvo môžu schnutie významne predĺžiť. Konečná tvrdosť sa dosiahne po cca 4 týždňoch, počas tejto doby treba s ošetrovanou plochou zaobchádzať šetrne.

Čistenie nástrojov:

Hneď po použití vyprať v terpentínovom balzamovom oleji (výr.č. 447) a následne teplom mydlovom lúhu (Marseillské mydlo, výr. 220). množstvo vody .

Spotreba:

Podľa sacej schopnosti podkladu cca 0,05 – 0,08 l/m². Na drsné povrchy po pílení a staré vylúhované drevo treba rátať s vyššou spotrebou. Presnú spotrebu treba zistiť na objekte.

Veľkosti balenia:

Výr.č. 1300	0,75 l
Výr.č. 1301	2,5 l
Výr.č. 1302	5 l
Výr.č. 1303	10 l
Výr.č. 1304	20 l

Ceny z platného cenníka na vyžiadanie.

Skladovanie:

Uložený nie v mraze, vzduchotesne uzavretý je základný olej KREIDEZEIT – pure solid - skladovateľný minimálne 2 roky.

Likvidácia zvyškov:

Zvyšky výrobku nedávať do vodovodného odpadu, ale uschovať vzduchotesne uzavreté a neskôr spotrebovať. Vysušené zvyšky sa môžu vyhodiť do domového odpadu. Vyprázdnené obaly odovzdať do zberu.

Dodržiavať aktuálne úradné nariadenia pre nakladanie so zvyškami lakov farieb.

Upozornenia:

Pre obsah prírodných olejov môže dôjsť na plochách s malým osvetlením ku stmaveniu. Pri schnutí prírodných olejov sa vyskytuje typický zápach, ktorý po čase zmizne. Neodstránené oceľové triesky na podklade môžu pri ošetrovaní základovacím olejom viesť ku zmene farby

Čistenie a udržiavanie:

- hlavne utierať nasucho prach
- na vytieranie **nepoužívať nikdy horúcu vodu**, ale vlažnú
- **vytierať len málo vlhkou handrou**
- používať len mäkké špongie/handry
- **nepoužívať utierky alebo podušky z mikrovlákien** – odnášajú olej
- **tekuté znečistenie bezodkladne odstrániť** a nenechať uschnúť
- udržiavanie / obnovenie lesku emulziou karnaubského vosku (výr.č. 420) vo vytieracej vode
- čistenie Marseillským mydlom (výr.č. 220) len v prípade potreby, dávkovať úsporne

Označenie:

Odpadá, výrobok nie je nebezpečný.

Bezpečnostné upozornenia:

Pre obsah vysychavých olejov vzniká nebezpečenstvo samovznietenia čistiacich handier! Nasiaknuté nanášacie a čistiace handry treba sušiť rozprestreté na voľnom priestranstve alebo uložiť do uzavretej, nehorľavej nádoby (plechovej alebo sklenenej). **Pri roztieraní dať pozor, aby sa základný olej nedostal do kontaktu s poréznym, resp pijavým izolačným materiálom (napr. pijavou napenenou hlinou, celulózovými izolačnými materiálmi). Aj u nich vzniká nebezpečenstvo samovznietenia.** Základný olej sa nikdy nesmie nalievať na povrchy.

Skladovať mimo dosah detí.

Dať pozor na alergie na prírodné látky.

Počas schnutia prírodných olejov môže sa uvoľniť typický zápach, ktorý po niekoľkých dňoch zmizne.

Uvedené údaje boli stanovené podľa najnovších našich skúseností. Naše slovné a písomné rady nezbavujú spracovateľa, užívateľa daného výrobku jeho zodpovednosti preskúšať si vhodnosť výrobku a správnosť farebného odtieňa pre zamýšľané použitie (skúšobný náter). U nového nákladu alebo zmenách výrobku strácajú tieto texty svoju platnosť.